




SCHEMA IMPIANTO DI TERRA
DISTRIBUZIONE DORSALI ESTERNE
AREA ESTERNA



SCHEMA A BLOCCHI
QUADRI ELETTRICI



VISTA AEREA - AREA DI INTERVENTO



DETTAGLIO AREA DI INTERVENTO



LEGENDA SIMBOLI	
	CONTATORE ENEL
	QUADRO ELETTRICO
	CORDA IN RAME NUDA AVENTE SEZIONE 50mmq (dispersione orizzontale)
	TUBO IN PVC CORRUGATO PER POSA INTERRATA (luminescente - forza meccanica)
	COLLETORE DI TERRA (basta in rame preforata / masselliera di terra)
	POZZETTO ISPEZIONABILE
	DISPENSORE DI TERRA VERTICALE IN ACCIAIO INCATO DI TIPO A CRUCE CON POZZETTO ISPEZIONABILE
	CALATA DA IMPIANTO LPS IN COPERTURA
	VIDEOCITOFONO POSTAZIONE ESTERNA
	MOTORE ELETTRICO MONOFASE
	PROiettore A LUCE DIRETTA A LED OTTICA WIDE FLOOD 40° IP65 3000K 3000K DITTA GUZZINI O SIMILARE
	PROiettore A LUCE DIRETTA A LED OTTICA WIDE FLOOD 40° IP65 3000K 3000K DITTA GUZZINI O SIMILARE
	PULSANTE SGANCIO EMERGENZA SOTTOVETRO CON LAMPADA PROTETTO

SIMBOLOGIA CEI TIPOLOGIE CONDUTTURE	
	CONDUTTURE CON POSA INTERRATA
	CONDUTTURE CON POSA IN CANALE / PASSERELLA FORATA
	CONDUTTURE CON POSA INCASSATA
	CONDUTTURE CON POSA A VISTA
	CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATO

RECUPERO/RESTAURO SCUOLA EX BORSA - COMUNE DI MONZA

COMUNE DI MONZA (MB)

 COMUNE DI MONZA - ASSESSORATO LL.PP.
 Settore Progettazioni, Manutenzioni

LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO
SCUOLA EX BORSA DI VIA BOCCACCIO IN COMUNE DI MONZA (MB)
 Responsabile Unico del Procedimento: **Arch. Daniele Lattuada**

IL PROGETTISTA

LAMERCURIO
 società di ingegneria

LA MERCURIO S.r.l.
 via G. Pannini, 3 - 22020
 San Fermo della Battaglia (CO) Loc. Cavallasca
 P.IVA / C.F. 03645510136

PROGETTO DI FATIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO - AREA ESTERNA

Luglio 2017

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	07.07.2017	Emissione	La Mercurio	La Mercurio	La Mercurio
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

IE02
STATO DI PROGETTO 1:100