

Tavola n° 10M
Scala disegno 1/100
Rilascio Nov 08 Data Ogg
Aggiorn 1 Sett 09 Aggiorn 2 Validatore

MATERIALI COSTITUTIVI:

Pietra	Lattoneria e elementi in lamiera	Serramenti in legno
Intonaco realizzato con malta tinteggiato in superficie	Intonaco cementizio ricoperto da intonaco plastico tipo "terrano"	Intonaco cementizio
Granito rosa	Granito bianco	Zoccolatura in pietra
Cornici finestre in cemento	Cornici e lesene realizzate con intonaco su sottostruzione in mattoni tinteggiate di grigio	Copertura in tegole tipo marsigliese
Mattoni con arriccio (caduta dell'intonaco)		



Particolare delle lesene orizzontali realizzate con mattoni e modellate in opera con malta di cemento, ricoperte da pitturazioni successive.



Particolare dell'intonaco realizzato con più strati sovrapposti su base di muratura in mattoni. Si notano più strati e rappezzati, mascherati da diverse tinteggiature.



La facciata risulta realizzata da intonaco cementizio, rappresentato più volte e con caratteristiche chimico fisiche non omogenee. Nelle porzioni cadute si evidenzia la struttura muraria originale realizzata con mattoni pieni. Nella foto si evidenzia il bancalino con elementi in pietra.



Particolare della parete caratterizzata dalla presenza di fenomeni di efflorescenza, caratterizzati dalla formazione di sostanze, dal colore biancastro e di aspetto cristallino e da fenomeni di sub-efflorescenza con cristallizzazione all'interno del materiale provocando il distacco dell'intonaco, permettendo all'acqua di percolare all'interno, raggiungendo e causando un'inizio di degrado anche allo strato di mattoni. Inoltre, è possibile notare, nella parte inferiore della parete l'umidità di risalita capillare, tale fenomeno accentua le alterazioni delle efflorescenze.



PROSPETTO SUD